

CANTIDAD DE SENSORES POR INSTALACIÓN TIPO

	Nivel	Caudal	pH	Temperatura	Conductividad	OD	Turbidez	Algas verde - azuladas	Clorofila	COT	Nitrógeno	Fósforo	Tomamuestras automático	Aceite	H2S	Humedad	Video
Alivios	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conducto tiempo seco	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sifones	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nivel inundación	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Caudal tiempo húmedo frecuente	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caudal tiempo seco	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caudal tiempo húmedo extremo	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanque	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estación de bombeo	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caudal arroyo	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nivel arroyo	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nivel desembocadura	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calidad descarga a cuerpo receptor	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
Calidad arroyo	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Río de la Plata	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calidad bahía	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-
Boya	1	3	3	3	3	-	3	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Gas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Humedad de suelo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Napa freática	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ARTELIA · RHAMA · Halcrow · csi

TÉCNICOS CONSORCIO	
COORDINADOR GENERAL: ING. RODOLFO ARADAS	TÉCNICO: ING. SANTIAGO URRESTARAZU
COORDINADOR DEL ÁREA: ING. MICHAEL NORTON	TÉCNICO: ING. SANTIAGO SYMONDS
TÉCNICO: ING. PATRICIA JAIME	TÉCNICO:

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

GRUPO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL (GSC)
PRESIDENTE GSC: Ing. JORGE ALSINA
COORDINADOR GENERAL: Ing. PABLO GUIDO
REFERENTE DEL ÁREA: ING. MARCOS LISBOA

PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y DRENAJE URBANO DE MONTEVIDEO

DIAGNÓSTICO | PLAN DIRECTOR | PRIMERA ETAPA

RED DE MONITOREO HÍDRICO DEL DEPARTAMENTO DE MONTEVIDEO

Nº PROY: 4200	FECHA: ABRIL 2019
SUBPROY:	REVISIÓN: 01
TOMO: XXVII	LÁMINA: E1-RMH-01