

Confluencia del Arroyo Chacarita y Arroyo Manga

Canal afluente al Arroyo Chacarita

Puente sobre Arroyo Manga

Zona de posible laminación en Euskalerría

Descarga de aguas residuales a Arroyo Malvin

Reguera en Mac Eachen y Bado

Canal de descarga del Arroyo Pocitos

Equipamiento de la estación de Bombeo Buceo

Ingreso Aliviadero Arroyo Los Chanchos

Sistema de Rejas del Aliviador del Arroyo Buceo

Descarga del Arroyo Malvin

Bocas de Tormenta en la calle Juan Peza

ARTELIA ORHAMA Halcrow csi

TÉCNICOS CONSORCIO	
COORDINADOR GENERAL: Dr. Rodolfo Aradas	TÉCNICO: Ing. Fernando Herbón
COORDINADOR DEL ÁREA: Ing. Patricia Jaime	TÉCNICO: Ing. Santiago Symmonds
TÉCNICO: Ing. Pablo Cacik	TÉCNICO: Lic. Mara Ruiz

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

GRUPO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL (GSC):
PRESIDENTE GSC: Ing. Jorge Alsina
COORDINADOR GENERAL: Ing. Pablo Guido
REFERENTE DEL ÁREA: Ing. Gimena Bentos Pereira

PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y DRENAJE URBANO DE MONTEVIDEO

DIAGNÓSTICO | PLAN DIRECTOR | PRIMERA ETAPA

MAPA DE RECONOCIMIENTO DE CAMPO

(13 DE ENERO DEL 2016)

N° PROY: 4200	FECHA: Septiembre 2016
SUBPROY:	REVISIÓN: 00
TOMO: XXII	LÁMINA: RH_PL021